



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 16  
И.А.Воронина

«12» февраля 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

г. Пятигорск

«12» февраля 2018 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 357524, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3997,4 кв.м
  - часть здания нет
  - наличие прилегающего земельного участка да; 1400 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г. капитального 2018г
- 1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 города Пятигорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357524, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6.5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 620
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 24,130,3А, трамвай № 2,4,7,8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (высота бордюров не превышает соответствующих норм)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	1,3,4,5,6	5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)	2,7,8,9, 10,11,15	9,10,11 ,12,13, 14,15, 28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)	16,17,18, 19,20,21, 22,23	16,17, 18,19,2 0,21,22 ,23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У)	24,25	24,25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С,Г,У)	26,27	26,27
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,Г,У)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДЧ-И (С,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2018-2020гг

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации всех этажей и территорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | 1 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | 1 | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | 1 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | 3 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 1 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 8 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы

Директор МБОУ СОШ № 16 Воронина И.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Гончарова И.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Кутюхин В.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Нет кнопки вызова персонала	С,Г,У	Установка кнопки вызова персонала	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	2,3,4	Асфальтовое покрытие ровное	С,Г,У		
1.3	Лестница (наружная)	Есть	1	5	Требуется ремонт, отсутствует тактильная лента	С,Г,У	Необходим капитальный ремонт	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть	3	6	Нет поручней с правой стороны	К,О	Установка поручней	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (С,Г,У)	-	2,3,4	ДП-В

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	5	Лестница требует ремонта	К,О	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	6	Нет поручней с правой стороны	К,О	Установка поручней	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	5,6	Отсутствие направляющих поручней	К,О	Установка направляющих поручней	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5	7	Отсутствуют фиксаторы	К,О	Установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6	8	-	К,О		
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)	1,4,5,6	5,6,7,8	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Возможен текущий ремонт пандуса, лестницы, входной площадки

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7,8,9,10,11	9,10,11,12,13	Отсутствуют направляющие поручни. Отсутствуют звуковые ориентиры	К,О,С	Установка направляющих поручней. Установка звуковых ориентиров.	Текущий ремонт
2.	Лестница (внутри здания)	есть	2	14	Отсутствуют направляющие поручни.	К,О,С	Установка направляющих поручней.	Текущий ремонт
3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К,О	Установить невозможно, только при реконструкции здания	Капитальный ремонт
4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5.	Дверь	есть	15	28	-	-	-	-
6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16	15	Отсутствие тактильных пиктограмм. Отсутствуют звуковые и визуальные ориентиры.	С	Приобретение и установка	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (С,Г,У)	2,7,8,9,10,11,15,16	9,10,11,12,13,14,15	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка направляющих поручней и звуковых ориентиров возможна в ходе текущего ремонта. Установка пандуса невозможна: необходима организация альтернативной формы обслуживания.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	16,17,18,19,20	16,17,18,19,20				
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	21,22	21,22				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	23	23				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-И (С,Г,У)	16,17,18,19,20,21,22,23	16,17,18,19,20,21,22,23	Технические решения невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: кабинетная и зальная форма обслуживания для остальных категорий инвалидов технически невозможна- необходима альтернативная форма обслуживания.



**I Результаты обследования:**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	24, 25	24, 25				
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (С,Г,У)	24,25	24,25	Технические решения невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Зорге, дом 8  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	26, 27	26, 27		С,Г	Приобретение и установка	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют звуковые ориентиры	К,О,С, Г	Приобретение и установка	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	2, 16	14, 15		К,О,С, Г	Приобретение и установка	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-С (С,Г,У)	2,16,26,27	14,15,26,27	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_